<u>RH87</u>

多機能環境メーター クイックスタートマニュアル









1. 本体、表示説明

- 1.1 本体各部の説明
 - (1) マイク
 - (2) LCD ディスプレイ
 - (3)「SET」 空気量測定のためのパラメータを設定
 - (4)「MODE」 MAX、MIN、AVG と DIF (MAX-MIN) の切替/選択
 - (5)「LUX」 照度の計測を選択
 - (6)「dB」 サウンドレベルの計測を選択
 - (7)「B.L」 ディスプレイバックライトを点灯/消灯の切替
 - (8) 風速計測センサ部
 - (9)「UNIT」 測定の単位を選択
 - (10)「HOLD」 計測値を固定する表示する
 - (11)「ANEMO」 風速と風量の計測を選択/切替
 - (12)「POWER」 電源のオンオフ切替
 - (13)「TEMP/%RH」 温度と湿度の計測を選択/切替
 - (14) 照度計測センサ部
 - (15) ウインドスクリーン
 - (16) 温度/湿度計測センサ部
 - (17) 三脚取付部





操作ボタン詳細

1.2 LCD 表示部の説明

°F °C 摂氏/華氏 温度単位

%RH 相対湿度単位

m/s,km/h,FPM,knots 風速単位

CMM,CFM 風量単位

Ft2,m2 面積単位

x10,x100 気流と照度の乗数

Lux 照度単位

dB サウンドレベルの表示

A,C 重み付け 特性A、特性C

MAX 最大值表示

MIN 最小值表示


AVG 平均值表示

DIF 最大値引く最小値の表示

と オートパワーオフが有効

表示データを固定中

☆ バッテリー残りわずか(低電池)



2. 仕様詳細

2.1 本体各部の説明

数値表示:4桁の液晶ディスプレイ。

·応答時間:2回/秒。

·動作環境:-10~60℃ (14°F~140°F) ·保管環境:-10~50℃ (14°F~122°F)

·電源要件:9V型乾電池 1個

·低電池残量表示: 低電池表示

·外形寸法:メーター:長さ;280 (L) 幅;89 (W) 奥行50 (H) mm

·重量:約:430 g

3. 計測詳細

3.1 温度/湿度計測

「TEMP/%RH」ボタンを押し、温度計測と湿度計測を切替「UNIT」ボタンは温度単位を切替 (℃/°F)

温度

範囲	分解能	精度
-10°C∼60°C	0.1℃	±1.5℃
14°F~140°F	0.1°F	±2.7°F

湿度

範囲	分解能	精度
20~80%RH	0.1%RH	$\pm 3\% \mathrm{RH} @25\%$
(<20>80)%RH	0.1%RH	±5%RH@25°C

3.2 サウンドレベル計測

「dB」ボタンを押し、サウンドレベル計測

「UNIT」ボタンは重み付けの特性 A と C を切替(通常計測は特性 A)

サウンドレベル

範囲	分解能	精度
30~130dB(A 特性)	0.1dB	$\pm 1.5 \mathrm{dB}$
35~130dB(C 特性)	0.1dB	$\pm 1.5 \mathrm{dB}$

試験条件;94dB 1kHz 正弦波 測定周波数範囲;100~8000Hz

3.3 照度計測

「Lux」ボタンを押し、照度計測

照度

範囲	分解能	精度
0~2000Lux	1 Lux	色温度 2850K
X10(20000)	10 Lux	$\pm (5.0\% \text{ of rdg } + 10 \text{digits})$
X100(50000)	100 Lux	標準校正は色温度 2856K の白熱灯

3.4 風速/風量計測

「ANEMO」ボタンを押し、風速計測と風量計測を切替 「UNIT」ボタンは風速と風量単位を切替

風速

範囲	分解能	精度
0.5~20m/s	0.1m/s	\pm (3% of rdg + 10 digits)
1.8~72km/h	0.1km/h	\pm (3% of rdg + 10 digits)
$5{\sim}3942 \mathrm{fpm}$	6fpm	\pm (3% of rdg + 10 digits)
0.9~38.9knots	0.1knots	\pm (3% of rdg + 10 digits)

風量

範囲	分解能	精度
0~999900CFM	0.1~100CFM	\pm (3% of rdg + 10 digits)
0∼999900CMM	0.1~1000CMM	\pm (3% of rdg + 10digits)